

**İLAHİYAT FAKÜLTESİ-DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO HİZMET BİNASI
YANGIN GÜVENLİĞİ EKİPMANLARININ KONTROLÜ BİLGİLERİ TABLOSU**

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ/TÜPLERİN KONTROLÜ

| S.No | Bulunduğu Yer | Taşınır Kayıt No | Cinsi | Kg | Sorumlu Kişinin Adı Soyadı/Tel Telefon No | Etiket Mevcut | Son Kullanma Tarihi | Basınç Uygunluğu | Talimat takibi | Duvara asılmış (100 cm) | İşaretleme (200 cm) | Açıklama |
|------|---|------------------|-----------------|----|---|---------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | İlahiyat Fakültesi FTRYO-A-K2-25 Evrak ve kağıt malzeme deposunda | 164009 | KKT | 12 | İlahiyat: Süleyman Serinkan Şef 5423800918 İş:2964447 DSHMYO: Erhan ARAN Şef 5395154824 İş:2964466 | Evet | Mart 2027 | Uygun | Var | Duvara asılı değil. | Yok | 100 cm yüksekliğe metal aparat ile asılacak |
| 2 | Denizli Sağlık Hizmetleri MYO Zemin Kat D Blok | 12502 | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Uygun | Var | Yangın dolabında | Yok | |
| 3 | DSHMYO Zemin Kat D Blok | 12507 | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Yetersiz | Var | Yangın dolabında | Yok | |
| 4 | DSHMYO 1. Kat D Blok | 12504 | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Yetersiz | Var | Yangın dolabında | Yok | |
| 5 | DSHMYO 1. Kat D Blok | 12505 | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Uygun | Var | Yangın dolabında | Yok | |
| 6 | DSHMYO 2. Kat D Blok | 12506 | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Yetersiz | Var | Yangın dolabında | Yok | |
| 7 | DSHMYO 2. Kat D Blok | 12508 | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Yetersiz | Var | Yangın dolabında | Yok | |
| 8 | DSHMYO 3. Kat D Blok | 12509 | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Yetersiz | Var | Yangın dolabında | Yok | |
| 9 | DSHMYO 3. Kat D Blok | | KKT | 6 | | Evet | Mart 2027 | Yetersiz | Var | Yangın dolabında | Yok | Kayda girecek |
| 10 | DSHMYO 2. Kat (Lab) D Blok | 5056 | Islak K. Projel | 6 | | Evet | Mart 2027 | Uygun | Var | Duvara asılı değil. | Yok | 100 cm yüksekliğe metal aparat ile asılacak |
| 11 | DSHMYO 3 Kat (MTFK) D Blok | 5055 | KKT | 1 | | Evet | Geçmiş | Yetersiz | Var | Duvara asılı değil. | Yok | SKT geçmiş. 6 kg lık yenisi istenecek |
| 12 | Ambulansta tüp mevcut | - | KKT | 2 | | Evet | Mart 2027 | Uygun | Yok | Evet | Yok | Kayda girecek |

YANGIN DOLAPLARININ KONTROLÜ

| Yangın dolapları | Hasar durumu | Su Basma Sistemi K. | Talimat var mı | İşaretleme (200 cm) | Erişilebilme durumu | Açıklama |
|--|--------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------|
| Koridorların başında ve sonunda toplam 8 adet yangın dolabı var. | Yok | Sorun yok | Var | Yok | Uygun | |

YANGIN MERDİVENLERİ ACİL DURUM YOLLARI

Açıklama: Yangın merdiveni yok. Acil durum yolları açık. Pano ve çöp kutuları sabitlenmeli.

ACİL DURUM AYDINLATMALARI VE YÖNLENDİRMELER

Açıklama: Acil durum aydınlatmaları çalışıyor. Koridorların başında ve sonundaki yönlendirmelerden bazıları en yakın çıkışı gösterecek şekilde düzenlenmeli.

ACİL DURUM BUTONLARI VE DİĞER EKİPMANLAR

Açıklama: Acil durum butonları yeterli. Yetkili firma tarafından yangın algılama ve uyarı sistemleri kontrolü bir hafta önce yapıldı. Yapı İşleri Daire Başkanlığından kontrol tutanakları talep edilerek İSG dosyasına konulmalı.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında birimizde yangın güvenliği ekipmanlarının kontrolü 05.11.2025 tarihinde tarafımızca yapılarak kayıt altına alınmıştır.

İSG Uzm. Huriye DEMİRHAN

Sivil Sav.Sor. Necla TARPICI

Şef Erhan ARAN

İlahiyat Fak. Sek. Hidayet BAĞLAN